






切断断面概略図 (写真 1 a 参照)




a) 概略図切断断面 (研磨状態) ×5



b) 写真 a のエッチング状態 ×5




c) 写真 a の□部 (研磨状態) ×100



d) 写真 c の□部 (エッチング状態) ×100



e) 写真 c の□部 (研磨状態) ×500



f) 写真 e の□部 (エッチング状態) ×500

写真 2 供試材の断面拡大マクロ、ミクロ組織試験